

## Vridfönster

HEDGÅRDA MODERN  
Utåtgående fönster



### MATERIAL

Lamellimmad och fingerskarvad tätvuxen furu. Om produkten levereras ytbehandlad från fabriken är den behandlad med impregnering, grundfärg och täckfärg i den angivna färgen. Endast miljövänliga kvalitetsprodukter används.

### UTFÖRANDE

In- och utsida i trä. Finns även med aluminiumbeklädd utsida.

### BESLAG

Beslag från Spilka. OPUS dolda gångjärn som standard. Inbyggd öppningsbegränsning/barnspärr med 80mm öppning. För att öppna ytterligare krävs två händer. Beslaget låser även fönstret i omvänt läge. Beslagen i stål är ytbehandlade med elektrolytisk zink innan de ges en beläggning av trivalent krom och lackeras.

### KARMDJUP


109mm karmdjup som standard. Finns även i 95mm.

### HANDTAG


Handtag i matt krom som standard.

### GLAS

3-glas isolerruta med varmkant. Standard 48 mm. Andra alternativ tillgängliga.



Vridfönster - vertikalt snitt



Vridfönster med aluminiumbeklädnad - vertikalt snitt

## U-VÄRDE

U-värde 0,7 W/m<sup>2</sup>K för storlek 1230x1480mm enligt EU-standard.

## GLASLISTER

Glaslister av vitlackad aluminium på vita fönster. Aluminium på produkter i andra färger än vitt. Finns i andra färger mot extra kostnad.

## FÄRG

Standardfärg vit NCS S0502Y, andra NCS-och RAL-färger mot pristillägg.

## DRIFT OCH UNDERHÅLL

### Förebyggande åtgärder

Yttre ytor kontrolleras årligen och eventuella skador åtgärdas. Mekaniska delar smörjs med olja. Eventuell smuts på glidlisten avlägsnas och gliddelarna smörjs med exempelvis syrafri vaselin.

### Rengöring

Yttre ytor som karm och båge bör rengöras minst två gånger per år med mildt rengöringsmedel, gärna i samband med fönstertvätt.

### Underhåll

Livslängden hos ytbehandling varierar med färg, miljö och klimatförhållanden. Heltäckande färger bör bedömas efter 5-6 år om efterbehandling är nödvändig. Behandling på transparenta ytor bör övervägas efter 3-4 år. Tvätta ytan med rengöringsmedel, ta bort lös färg och behandla ytan med produkter som lämpar sig för ändamålet. Tätningslister avlägsnas före ytbehandling och monteras när behandlingen har hårdnat.